

ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำปี 2562
 คลองตาชี ตำบล ทวิ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด ยะลา
 วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สภาพอากาศ

☒ ท้องฟ้าแจ่มใส ☐ มีดครึ้ม ☐ ฝนตก

1.2 สภาพลำคลองโดยทั่วไป

☒ น้ำไหลแรง ☐ น้ำไหลเอื่อย ☐ น้ำนิ่ง

1.3 สภาพบริเวณรอบๆลำคลอง (ณ จุดตรวจวัด)

☒ ป่าไม้ ☐ บ้านเรือนหรือชุมชน ☐ ไร่นาสวนผสม
☐ โรงงาน ☐ วัชพืชน้ำ น้อย/มาก ☐ อื่นๆ.....

1.4 สภาพของน้ำขณะตรวจวัด (ตักขึ้นมาได้แก้วแล้วทำการสังเกต)

- สีของน้ำ

☒ ไม่มีสี ☐ มีสีเล็กน้อย ☐ มีสีพอสมควร (สี.....)

- ความขุ่น

☒ ไส ☐ ขุ่นเล็กน้อย ☐ ขุ่นมาก

- กลิ่น

☒ ไม่มีกลิ่น ☐ มีกลิ่นเล็กน้อย ☐ มีกลิ่น

- สภาพทั่วไป

☒ ไม่มีขยะลอยมากับน้ำ ☐ มีเล็กน้อย ☐ มีมาก

ผลการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียและค่าความเป็นกรด-ด่าง

สถานที่เก็บ ตัวอย่าง	ภาชนะ บรรจุ	วิธีทดสอบ		ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	กรด - ด่าง	โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	กรด - ด่าง	
หมู่ที่ 1	P	0.11	pH Meter	0.11	7.0	
หมู่ที่ 5	P	0.11	pH Meter	0.11	7.0	

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้

ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

1.5 คุณภาพอยู่ในประเภท

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ แย่ ☐ แย่มาก

ลงชื่อ กฤษณ์ อินทวงษ์ ผู้ทำการทดสอบ

(นายภูมิ อินทวงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง