

ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำปี 2560
 คลองตาชี ตำบล ตาชี อำเภอ พรหม จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สภาพอากาศ

☒ หึ่งฟ้าแจ่มใส ☐ มีดกริม ☐ ฝนตก

1.2 สภาพลำคลองโดยทั่วไป

☒ น้ำไหลแรง ☐ น้ำไหลเอื่อย ☐ น้ำนิ่ง

1.3 สภาพบริเวณรอบๆลำคลอง (ณ จุดตรวจวัด)

☒ ป่าไม้ ☐ บ้านเรือนหรือชุมชน ☐ โรงนาสวนผสม
☐ โรงงาน ☐ วัชพืชน้ำน้อย/มาก ☐ อื่นๆ.....

1.4 สภาพของน้ำขณะตรวจวัด (ตักขึ้นมาใส่แก้วแล้วทำการสังเกต)

- สีของน้ำ

☒ ไม่มีสี ☐ มีสีเล็กน้อย ☐ มีสีพอสมควร (สี.....)

- ความขุ่น

☒ ไส ☐ ขุ่นเล็กน้อย ☐ ขุ่นมาก

- กลิ่น

☒ ไม่มีกลิ่น ☐ มีกลิ่นเล็กน้อย ☐ มีกลิ่น

- สภาพทั่วไป

☒ ไม่มีขยะลอยมากับน้ำ ☐ มีเล็กน้อย ☐ มีมาก

ผลการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียและค่าความเป็นกรด-ด่าง

สถานที่เก็บ ตัวอย่าง	ภาชนะ บรรจุ	วิธีทดสอบ		ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	กรด - ด่าง	โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	กรด - ด่าง	
หมู่ที่ 1	P	อ.11	pH Meter	<u>๑๗</u>	<u>7.0</u>	
หมู่ที่ 5	P	อ.11	pH Meter	<u>๑๗</u>	<u>7.0</u>	

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้อิโบริได้

ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้อิโบริ

1.5 คุณภาพอยู่ในประเภท

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ แย่ ☐ แย่มาก

ลงชื่อ นายภูมิ อ้นพวงรัตน์ ผู้ทำการทดสอบ

(นายภูมิ อ้นพวงรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง