

ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำปี 2561
 คลองตาชี ตำบล ตาชี อำเภอ ปรางค์ จังหวัด บุรีรัมย์
 วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สภาพอากาศ

(☒) ท้องฟ้าแจ่มใส () มีดกริม () ฝนตก

1.2 สภาพลำคลองโดยทั่วไป

(☒) น้ำไหลแรง () น้ำไหลเอื่อย () น้ำนิ่ง

1.3 สภาพบริเวณรอบๆลำคลอง (ณ จุดตรวจวัด)

(☒) ป่าไม้ () บ้านเรือนหรือชุมชน () ไร่นาสวนผสม
 () โรงงาน () วัชพืชน้ำ น้อย/มาก () อื่นๆ.....

1.4 สภาพของน้ำขณะตรวจวัด (ตักขึ้นมาใส่แก้วแล้วทำการสังเกต)

- สีของน้ำ

(☒) ไม่มีสี () มีสีเล็กน้อย () มีสีพอสมควร (สี.....)

- ความขุ่น

(☒)ใส () ขุ่นเล็กน้อย () ขุ่นมาก

- กลิ่น

(☒) ไม่มีกลิ่น () มีกลิ่นเล็กน้อย () มีกลิ่น

- สภาพทั่วไป

(☒) ไม่มีขยะลอยมากับน้ำ () มีเล็กน้อย () มีมาก

ผลการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียและค่าความเป็นกรด-ด่าง

สถานที่เก็บ ตัวอย่าง	ภาชนะ บรรจุ	วิธีทดสอบ		ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	กรด - ด่าง	โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	กรด - ด่าง	
หมู่ที่ 1	P	0.11	pH Meter	21	7.0	
หมู่ที่ 5	P	0.11	pH Meter	21	7.0	

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้

ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

1.5 คุณภาพอยู่ในประเภท

() ดีมาก (☒) ดี () พอใช้ () แย่ () แย่มาก

ลงชื่อ..... ดร. อัมพนา ผู้ทำการทดสอบ

(นายภูมิ อัมพวงรัตน์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองช่าง