

ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำปี 2563

คลองตาชี ตำบล ตาชี อำเภอ ยี่งอ จังหวัด ยะลา  
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สภาพอากาศ

(☒) ท้องฟ้าแจ่มใส (☐) มีดครึ้ม (☐) ฝนตก

1.2 สภาพลำคลองโดยทั่วไป

(☒) น้ำไหลแรง (☐) น้ำไหลเอื่อย (☐) น้ำนิ่ง

1.3 สภาพบริเวณรอบๆลำคลอง (ณ จุดตรวจวัด)

(☒) ป่าไม้ (☐) บ้านเรือนหรือชุมชน (☐) ไร่นาสวนผสม  
(☐) โรงงาน (☐) วัชพืชน้ำ น้อย/มาก (☐) อื่นๆ.....

1.4 สภาพของน้ำขณะตรวจวัด (ตักขึ้นมาใส่แก้วแล้วทำการสังเกต)

- สีของน้ำ

(☒) ไม่มีสี (☐) มีสีเล็กน้อย (☐) มีสีพอสมควร (สี.....)

- ความขุ่น

(☒)ใส (☐) ขุ่นเล็กน้อย (☐) ขุ่นมาก

- กลิ่น

(☒) ไม่มีกลิ่น (☐) มีกลิ่นเล็กน้อย (☐) มีกลิ่น

- สภาพทั่วไป

(☒) ไม่มีขยะลอยมากับน้ำ (☐) มีเล็กน้อย (☐) มีมาก

ผลการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียและค่าความเป็นกรด-ด่าง

| สถานที่เก็บตัวอย่าง | ภาชนะบรรจุ | วิธีทดสอบ          |            | ผลการทดสอบ         |            | หมายเหตุ |
|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------|
|                     |            | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | กรด - ด่าง | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | กรด - ด่าง |          |
| หมู่ที่ 1           | P          | อ.11               | pH Meter   | ๘๗                 | 7.0        |          |
| หมู่ที่ 5           | P          | อ.11               | pH Meter   | ๘๗                 | 7.0        |          |

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้

ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

1.5 คุณภาพอยู่ในประเภท

(☐) ดีมาก (☒) ดี (☐) พอใช้ (☐) แย่ (☐) แย่มาก

ลงชื่อ..... กฤษณ์ อ้นพวงรัตน์ ผู้ทำการทดสอบ

(นาย กฤษณ์ อ้นพวงรัตน์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองช่าง